

Asbestinventarisatie vóór kozijnvervangning

Uw woning krijgt nieuwe kozijnen, maar eerst: controle op asbest.

PLOEG
KOZIJNEN



Is uw woning gebouwd vóór 1994?

Dan is een asbestinventarisatie verplicht voordat we uw kozijnen mogen vervangen. Deze controle is wettelijk verplicht en bedoeld voor uw veiligheid én die van onze monteurs.



Wat houdt dit in?

We laten een gespecialiseerd bedrijf onderzoeken of er asbest aanwezig is in of rond de kozijnen. Denk aan:

- Panelen onder het raam
- Beglazingskit
- Asbestplaatjes tussen kozijn en muur

Tijdens het onderzoek worden eventueel monsters genomen. Die gaan naar een lab. U ontvangt daarna een duidelijk rapport: veilig of niet veilig.



Wie regelt dit?

Wij regelen alles. Onze partner ACEG neemt contact met u op om de inspectie in te plannen. U hoeft zelf niets te doen.



Wat kost het?

De inventarisatie kost € 475,- (incl. btw). Dit bedrag zit verwerkt in uw aanbetaling en eindfactuur. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.



Wat als er asbest wordt gevonden?

Dan ontvangt u vrijblijvend een voorstel van een erkend saneerbedrijf. De kosten voor sanering zijn voor rekening van de woningeigenaar.



Waarom is dit belangrijk?

Zonder inventarisatie mogen wij niet starten. Zo simpel is het. Het voorkomt gezondheidsrisico's, vertraging en extra kosten.